

"Ingen buler.."




Før var en bule i en campingvogn lig med en omfattende og dyr reparation. Denne opfindelse gør det billigere og meget lettere.

Først tages et aftryk af strukturen på campingvognen på det sted, der passer til strukturen, hvor bulen befinder sig.



Formen med strukturen sættes henover bulen, så den passer og derefter udfyldes området på campingvognen med flydende aluminium.

Campingvognens bule er nu fyldt ud og hærdes og derefter males. Ingen kan se at der har været en bule.



Bil & Camping

**v. Søren Hansen
Ndr. Boulevard 86
6800 Varde
Tlf. 75 21 25 75
Biltlf. 40 26 25 75**